



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO VEICULAR

Mercedes-Benz C450 AMG 2016



Cliente:

XXXX

xxx - SP

xxxx de 2023



Relatório de Avaliação Veicular

MODELO

Mercedes-Benz C450 AMG 2016/2016 (xxx-xxxx)

A – TERMOS DO SERVIÇO

Este documento foi elaborado a partir de uma criteriosa análise visual, tátil e auditiva do veículo selecionado, do seu histórico de manutenções (quando disponível) e da sua documentação. Tal análise envolve mais de 200 itens, checados um a um, com o único propósito de demonstrar ao comprador as condições e estado de conservação do veículo, oferecendo elementos concretos para embasar uma decisão de compra. Este documento não substitui a vistoria do órgão de trânsito. Da mesma forma, não garante que o veículo não tenha vícios ocultos, que não possam ser identificados ou confirmados sem o uso de equipamentos específicos ou a desmontagem de componentes, não constituindo, portanto, em garantia.

Obs.: todos os links em cor azul neste documento levam a informações complementares online.

B – DADOS DO VEÍCULO

1. Marca	Mercedes-Benz
2. Modelo	C450
3. Versão	AMG
4. Motorização	3.0 turbo
5. Combustível	Gasolina
6. Câmbio	Automático
7. Tração	Integral
8. Ano (F/M)	2016/2016

9. Cor	Preta
10. Nº portas	4
11. Nº lugares	5
12. Placas	XXX
13. Renavam	XXX
14. Chassis	XXX
15. KM	35.938
16. Nº motor	XXX


Observações:

1. Veículo está sendo comercializado por uma loja multimarcas de Brusque-SC, que informou tê-lo adquirido de particular do mesmo município. Verificou-se que o veículo foi retirado zero quilômetro em concessionária do estado do Rio Grande do Sul, tendo cumprido o programa de revisões programadas, a última em 22/12/2021, aos 13.374 km;
2. Em consultas a bases de dados públicas e privadas (em anexo) não foram encontrados registros de roubo/furto, sinistros (acidentes), leilões ou quaisquer outras restrições, salvo os débitos de tributos relativos ao ano de 2023, totalizando R\$ 5.413,53.

SITUAÇÃO LEGAL

Placa:  BALNEARIO CAMBORIU/SC
 Chassi:  2016/2016
 MERCEDES-BENZ/C-450 AMG4M
 Cor: Preta
 Licenciamento: Até 15 de Dezembro
 Referência: abril de 2023
 quinta-feira, 27 de abril de 2023 18:19

Mercedes-Benz **R\$ 249.861,00**
C-450 AMG Sport 3.0 TB 362cv Aut.
 021333-0 2016 Gasolina



C – EQUIPAMENTOS

1. Air-bag motorista	Sim
2. Air-bag passageiro	Sim
3. Air-bags laterais	Sim
4. Freios ABS	Sim
5. Freios automáticos	Não
6. Assistente de permanência em faixa	Não
7. Controle de Estabilidade ESP / tração	Sim
8. Controle de velocidade (<i>cruise control</i>)	Sim
9. <i>Cruise control</i> adaptativo (ACC)	Não
10. Assistente de estac. (<i>park assist</i>)	Não
11. Retrovisores com ajustes elétricos	Sim
12. Retrovisores rebatíveis eletricamente	Sim
13. Faróis de neblina	Não
14. Faróis de xenônio / LED	Sim
15. Rodas de liga leve	Sim
16. Sensores de estacionamento traseiros	Sim
17. Sensores de estacionamento dianteiros	Sim
18. Câmera de ré	Sim
19. Chave presencial	Sim
20. Desembaçador traseiro	Sim
21. Limpador traseiro	Não


22. Ar condicionado	Sim
23. Ar condicionado automático	Sim
24. Direção assistida	Sim
25. Teto solar	Sim
26. Bancos em couro	Sim
27. Bancos elétricos	Sim
28. Bancos aquecidos	Não
29. Alarme	Sim
30. Travas elétricas	Sim
31. Vidros elétricos dianteiros	Sim
32. Vidros elétricos traseiros	Sim
33. Computador de bordo	Sim
34. GPS	Sim
35. TV	Não
36. Bluetooth	Sim
37. DVD	Não
38. Rádio com toca fitas	Não
39. Rádio com CD	Não
40. Entradas auxiliares / USB	Sim
41. Central multimídia	Sim
42. CD Magazine	Não

Outros

1. Manuais de instruções:	Sim	3. Triângulo:	Sim	5. Chave de roda:	Não
2. Chave reserva:	Sim	4. Macaco:	Não	6. Outras obs.:	Kit reparo de pneus



D – AVALIAÇÃO DA CARROCERIA E PINTURA

1. Para-choque dianteiro	Riscos por baixo / PPF danificado	
2. Grade	Sem danos	
3. Capô	PPF danificado	
4. Paralamas dianteiro esquerdo	Sem danos	
5. Porta dianteira esquerda	Sem danos	
6. Porta traseira esquerda	Sem danos	
7. Paralamas traseiro esquerdo	Sem danos	
8. Saia esquerda	Sem danos	
9. Paralamas dianteiro direito	Sem danos	
10. Porta dianteira direita	Sem danos	
11. Porta traseira direita	Sem danos	
12. Paralamas traseiro direito	Sem danos	
13. Saia direita	Sem danos	
14. Tampa do porta-malas	Sem danos	
15. Para-choque traseiro	Sem danos	
16. Teto	Sem danos	
17. Vãos e alinhamento de capô, portas, porta-malas, para-choques, faróis, grade, etc.:		
Ótimo alinhamento geral.		
18. Fechamento de capô, portas e porta-malas:		
Normal.		
19. Outras obs.: Pintura original, com ótimo aspecto, integralmente revestida em PPF, que está danificado nos locais apontados acima. Sem danos estruturais. Sem marcas de uso, salvo abaixo do para-choque dianteiro.		



E – AVALIAÇÃO DE RODAS, PNEUS E FREIOS

Observações:

1. As rodas em uso são originais do modelo, com aros de 19 polegadas, em liga leve, sem arranhões;
2. Os pneus em uso são todos de marca Delinte, os dianteiros com medidas 225/40, os traseiros com medidas 255/35, fabricados em meados de 2022, com entre 5 e 6 mm de borracha (mais de meia vida);
3. O veículo não é equipado com pneu reserva, apenas kit de reparo;
4. Discos de freio dianteiros com leve rebarba, traseiros bons, todas as pastilhas em bom estado.



F – AVALIAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, FARÓIS E LANTERNAS



Observações:

1. Todos os vidros são originais e em bom estado, salvo o para-brisa, datado de 2021;
2. Faróis e lanternas originais, em ótimo estado de conservação e perfeito funcionamento, inclusive os repetidores laterais de pisca;
3. Retrovisores externos em ótimo estado de conservação e funcionamento, inclusive o rebatimento e regulagens elétricas.

G – AVALIAÇÃO DO INTERIOR E SISTEMAS

S= Sem danos, E= Encardido, F= Furado/descosturado, R= Riscado/desgastado, Q= Quebrado, K= Queimado, A= Amassado, Z= Solto)	
1. Painel	S
2. Volante	S
3. Forro de porta DE	S
4. Banco DE	S
5. Forro de porta DD	S
6. Banco DD	S
7. Forro de porta TE	S
8. Forro de porta TD	S
9. Banco T	S
10. Forro do teto	S
11. Console central	S
12. Tapetes e carpetes	S
13. Guarnições de portas	S
14. Maçanetas e travas	S

Comandos e luzes	Observações
15. Faróis, piscas, pisca alerta	Funcionando
16. Limpador e lavador D e T	Funcionando
17. Vidros, espelhos e travas	Funcionando
18. Buzina	Funcionando
19. Luzes e ponteiros do painel	Funcionando
20. Computador de bordo	Funcionando
21. Freio de mão e manopla do câmbio	Bom estado
22. Luzes de cortesia	Funcionando
23. Ventilação/AC, saídas de ar	Funcionando
24. Porta luvas	Bom estado
25. Teto solar	Funcionando
26. Rádio	Funcionando
27. Telecomando da chave/alarme	Funcionando
28. Câmeras	Funcionando
29. Pedais (desgaste, fixação, curso)	Bom estado
30. Cintos de segurança	Bom estado
31. Última troca de óleo	15/02/23, 33.708 km

Relatório de Avaliação Veicular

MODELO

Mercedes-Benz C450 AMG 2016/2016 (xxx-xxxx)

32. Avisos de falhas no painel ou computador de bordo: Nenhum.
33. Desgaste dos bancos, tapetes, pedais, volante e manopla do câmbio condizem com a km indicada no painel: Sim.
34. Porta-malas (tapeçaria, guarnição, cobertura móvel, manchas ou arranhões): Ótimo estado.
35. Outras obs.: Não.




H – AVALIAÇÃO MECÂNICA E ESTRUTURAL

Avaliação mecânica e estrutural

1. O veículo foi avaliado em rampa, tendo sido possível constatar a ausência de danos estruturais;
2. Todos os componentes mecânicos aparentam novos, compatíveis com a quilometragem indicada, alguns deles com etiquetas de fábrica;
3. Não foram identificados vazamentos de fluidos ou danos por impactos;
4. Há comprovação do atendimento ao plano de manutenções sugerido pelo fabricante até os 13.300 km, sem informações de revisões posteriores;
5. A quilometragem indicada no painel é compatível com o aspecto geral do veículo, em especial desgastes de bancos, pedais e volante, freios, entre outros componentes mecânicos;
6. Foi realizado teste de scanner, não havendo nenhuma leitura indicando anormalidades.

Teste de rodagem

1. No teste de rodagem é avaliado o comportamento dos sistemas dinâmicos do veículo: direção, suspensão, freios, motor e transmissão, bem como eventuais sistemas eletrônicos de auxílio à condução;
2. O veículo não tendo apresentou qualquer comportamento fora do normal nas situações simuladas, salvo o maior ruído de funcionamento em função do sistema de escapamento modificado.





Relatório de Avaliação Veicular

MODELO

Mercedes-Benz C450 AMG 2016/2016 (xxx-xxxx)

I – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O “Classe C” foi lançado pela Mercedes-Benz em 1993 em substituição ao antigo 190. Era tradicionalmente o menor modelo da marca alemã, até a chegada do “Classe A”, em 1997. É oferecido em versões sedã, perua e cupê. Atualmente está posicionado, em tamanho, entre as Classes A e E, concorrendo com o Audi A4 e BMW série 3, entre outros. Está em sua quinta geração, denominada W206.

A unidade avaliada é um W205, geração comercializada entre 2014 e 2021. O modelo 450 tem a grife AMG, o que significa que passou pelo crivo da divisão esportiva da marca, entregando desempenho e aparência diferenciados. Está equipado com um motor de 6 cilindros em linha sobrealimentado, com cerca de 370 cv de potência máxima, aliado a uma transmissão com dupla embreagem e tração integral, sendo capaz de 0-100 km/h abaixo dos 5 segundos e 11 km/l.

Apresentou-se em ótimo estado de conservação, com estrutura íntegra e elevado grau de originalidade. No *test-drive* comportou-se conforme esperado em todas as situações, salvo o maior nível de ruído decorrente do sistema de escapamento modificado (o original está disponível com o vendedor). Também foi apresentado histórico de manutenções, porém a última revisão já tem algum tempo, de modo que é recomendável realizar uma nova revisão para garantir a longevidade do conjunto.

No entanto constatou-se que o conjunto mecânico se apresenta em ótimo estado. Não foram identificados vazamentos de fluídos, pneus, freios e suspensão estão em dia e o teste de scanner não apontou quaisquer falhas.

A carroceria está protegida por aplicação de PPF que, no entanto, tem dois locais em que o produto se deteriorou. O para-brisa foi substituído recentemente por conta de dano por pedrisco em estrada. No interior não foi observado nada fora do padrão original.

Em relação à documentação, não foi identificado nenhuma restrição ou pendência no seu histórico, salvo os tributos de 2023 a quitar. Com isso, entendemos que não há motivos técnicos para desaconselhar o negócio, concluindo por uma recomendação positiva de compra.

J – RESULTADO DA AVALIAÇÃO

APROVADO	NOTA 9,0	(*) Vide tabela de conceitos
-----------------	---------------------------	------------------------------

K – ANEXOS

1. Todas as fotos inseridas neste documento com maior resolução, além de outras;
2. Extrato do DETRAN estadual sobre a situação cadastral do veículo;
3. Extrato de consulta em base privada de registros veiculares.



Relatório de Avaliação Veicular

MODELO

Mercedes-Benz C450 AMG 2016/2016 (xxx-xxxx)

Esta avaliação foi realizada na tarde do dia 27/xx/2023, na cidade de Brusque-SC.

Balneário Camboriú, SC, 28 de xxxx de 2023.

Alexandre Koller

Car Hunter

(47) 4141-0100

especialistaemcarros@hotmail.com






O que achou deste trabalho?

[Clique aqui](#)

para deixar o seu comentário,
ele será útil para outras pessoas.

Muito obrigado!

APÊNDICE – TABELA DE CONCEITOS DE AVALIAÇÃO

Conceito / Nota	Avaliação
 9,0 a 10	<ul style="list-style-type: none">• Acima da média, de proprietário muito cuidadoso;• Com revisões e manutenções preventivas comprovadas;• Sem retoques ou com mínimos retoques de pintura bem executados;• Indicado para compradores extremamente detalhistas, que preferem pagar um pouco mais para ter um veículo impecável.
 7,0 a 8,9	<ul style="list-style-type: none">• Em boas condições, com pequenas manutenções a fazer;• Tem reparos superficiais, sem danos estruturais, mas com retoques de pintura;• Indicado para aqueles que querem um carro confiável para o dia-a-dia a um preço justo.
 5,0 a 6,9	<ul style="list-style-type: none">• Veículo necessitando de manutenções relevantes, com danos de pequena a média monta ou recuperado de sinistro em estado satisfatório;• Em condições de rodar legalmente, porém com riscos à segurança e provável necessidade de manutenções mais frequentes;• Indicado para quem quer investir menos, sabendo que terá um carro menos confiável.
 2,0 a 4,9	<ul style="list-style-type: none">• Bastante deteriorado, com danos de média a grande monta;• Válida a recuperação somente em casos de extrema raridade ou valor sentimental, porém a custo elevado;• Indicado para quem é apaixonado pelo modelo e não se importa em 'pôr a mão na massa' para vê-lo brilhando novamente.
 0 a 1,9	<ul style="list-style-type: none">• Irrecuperável ou de recuperação não justificável. Sucata para venda de peças.