



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO VEICULAR

Subaru Forester XT 2016



Cliente:
XXXXXXXXXXXX
Blumenau - SC

Março de 2021



Relatório de Avaliação Veicular

Subaru Forester XT 2015/2016

A – TERMOS DO SERVIÇO

Este documento foi elaborado a partir de uma criteriosa análise visual, tátil e auditiva do veículo selecionado, do seu histórico de manutenção (quando disponível) e da sua documentação. Tal análise envolve mais de 200 itens, checados um a um, com o único propósito de demonstrar ao comprador as condições e estado de conservação do veículo, oferecendo elementos concretos para embasar uma decisão de compra. Este documento não substitui a vistoria técnica do órgão de trânsito. Da mesma forma, não garante que o veículo não tenha vícios ocultos, que não possam ser identificados ou confirmados sem o uso de equipamentos específicos ou a desmontagem de componentes, não constituindo, portanto, em garantia.

Obs.: todos os links em cor azul neste documento levam a informações complementares online.

B – DADOS DO VEÍCULO

1. Marca	Subaru
2. Modelo	Forester
3. Versão	XT
4. Motorização	2.0 turbo
5. Combustível	Gasolina
6. Câmbio	CVT
7. Tração	AWD (integral)
8. Ano (F/M)	2015/2016

9. Cor	Cinza
10. Nº portas	4
11. Nº lugares	5
12. Placas	XX-XX
13. Renavam	XXX-XX
14. Chassis	XXX-XX
15. M	-66
16. Cor	XXXXXXXX


Observações:


- O proprietário anterior do veículo foi a empresa Total Fleet S.A., subsidiária da Gru Local, cuja atividade é a terceirização de frota. Não se sabe se o veículo era utilizado para fins comerciais ou pessoais da região de Campinas-SP, da concessionária que realizou todas as revisões;
- Em consultas a bases de dados públicas e privadas (em anexo) verificou-se que não há registros de leilões, roubo/furto, sinistros (acidentes) ou outras restrições. Estão em aberto 1 (uma) multa e 3 (três) infrações notificadas, cujos valores somam R\$ 520,64.

SITUAÇÃO LEGAL

Placa: XXXXXXXXXX
 Chassi: XXXXXXXXXX
 SUBARU/FORESTER XT
 Cor: Cinza
 Licenciamento: Até 30 de Abril
 Referência: março de 2021
 segunda-feira, 8 de março de 2021 15:51

Subaru **R\$ 90.485,00**
Forester XT 2.0 16V 4x4 Turbo Aut.
 027067-9 2016 Gasolina





Relatório de Avaliação Veicular

Subaru Forester XT 2015/2016

C – EQUIPAMENTOS


1. Air-bag motorista	Sim
2. Air-bag passageiro	Sim
3. Air-bags laterais	Sim
4. Air-bags cortinas	Sim
5. Air-bag joelhos	Não
6. Freios ABS	Sim
7. Controle de Estabilidade ESP	Sim
8. Assistente de partida em rampa	Não
9. Controle de tração	Sim
10. Controle de velocidade (<i>cruise control</i>)	Sim
11. Retrovisores com ajustes elétricos	Sim
12. Retrovisores rebatíveis eletricamente	Não
13. Faróis de neblina	Sim
14. Faróis de xenônio	Sim
15. Rodas de liga leve	Sim
16. Sensores de estacionamento traseiros	Não
17. Sensores de estacionamento dianteiros	Não
18. Câmera de ré	Sim
19. Teto solar	Sim
20. Desembaçador traseiro	Sim
21. Limpador traseiro	Sim

22. Ar condicionado	Sim
23. Ar condicionado automático	Sim
24. Direção assistida	Sim
25. Bancos em tecido	Não
26. Bancos em couro	Sim
27. Bancos elétricos	Sim
28. Bancos aquecidos	Não
29. Alarme	Não
30. Travas elétricas	Sim
31. Vidros elétricos dianteiros	Sim
32. Vidros elétricos traseiros	Sim
33. Computador de bordo	Sim
34. GPS	Não
35. TV	Não
36. Bluetooth	Sim
37. DVD	Não
38. Rádio com toca fitas	Não
39. Rádio com CD	Sim
40. Rádio com entrada USB	Sim
41. Central multimídia	Sim
42. Magazine	Não

Outros

1. Chave reserva:	Sim	4. Manual de instruções:	Sim	6. Chave de roda:	Sim
2. Código da chave:	Não	5. Código do rádio:	Sim	7. Triângulo:	Sim
3. Outras obs.:	Não			8. Macaco:	Sim





D – AVALIAÇÃO DA CARROCERIA E PINTURA

1. Para-choque dianteiro	Repintado / desalinhado	
2. Grade	Pequena marca	
3. Capô	4 pontos de verniz descascado	
4. Paralamas dianteiro esquerdo	Sem danos	
5. Porta dianteira esquerda	Pequena marca prox. maçaneta	
6. Porta traseira esquerda	Pequena marca prox. maçaneta	
7. Paralamas traseiro esquerdo	Sem danos	
8. Saia esquerda	Sem danos	
9. Paralamas dianteiro direito	Sem danos	
10. Porta dianteira direita	Sem danos	
11. Porta traseira direita	Sem danos	
12. Paralamas traseiro direito	Pequeno reparo na borda	
13. Saia direita	Sem danos	
14. Tampa do porta-malas	Peq. marca prox. logo Subaru	
15. Para-choque traseiro	Marcas prox. escape esquerdo	
16. Teto	Sem danos	
17. Vãos e alinhamento de capô, portas, porta-malas, para-choques, faróis, grade etc.: Emendas entre o para-choque dianteiro e os paralamas têm leve desalinhamento, assim como a borda direita do para-choque traseiro com o paralamas, onde foi feito um pequeno reparo (fotos).		
18. Fechamento de capô, portas e porta-malas: Sem observações.		
19. Outras obs.: Não.		





Relatório de Avaliação Veicular

Subaru Forester XT 2015/2016

E – AVALIAÇÃO DE RODAS, **PNEUS** E FREIOS

Observações:

1. As rodas são originais do modelo, com aros de 18 polegadas. Algumas têm leves arranhões próximos às bordas;
2. Os quatro pneus de uso são fabricados em 2018, marca Pirelli, medidas 225/55 R18 98V, com pouco menos de meia vida (em torno de 4 mm de borracha). O estepe é temporário, original, com pouco uso.
3. Os quatro discos de freios dianteiros estão praticamente novos.



F – AVALIAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, FARÓIS E LAMPARINAS



Observações:

1. Os vidros são todos originais de fábrica e em bom estado;
2. Os espelhos externos também originais em bom estado e perfeito funcionamento;
3. Os retrovisores externos e repetidores de pisca igualmente bem conservados.

G – AVALIAÇÃO DO INTERIOR E SISTEMAS

S= Sem danos, E= Encardido, F= Furado/descosturado, R= Riscado/desgastado, Q= Quebrado, K= Queimado, A= Amassado, Z= Solto)	
1. Painel	S
2. Volante	R
3. Forro de porta DE	S
4. Banco DE	S
5. Forro de porta DD	S
6. Banco DD	S
7. Forro de porta TE	S
8. Forro de porta TD	S
9. Banco T	S
10. Forro do teto	S
11. Console central	S
12. Tapetes e carpetes	S
13. Guarnições de portas	S
14. Maçanetas e travas	S

Comandos e luzes	Observações
15. Faróis, piscas, pisca alerta	Funcionando
16. Limpador e lavador D e T	Funcionando
17. Desembaçador traseiro	Funcionando
18. Buzina	Funcionando
19. Luzes e ponteiros do painel	Funcionando
20. Computador de bordo	Funcionando
21. Freio de mão e manopla do câmbio	Funcionando
22. Luzes de cortesia	Funcionando
23. Ventilação/AC, saídas de ar	Funcionando
24. Porta luvas	Funcionando
25. Teto solar	Funcionando
26. Rádio	Funcionando
27. Telecomando da chave/alarme	Funcionando
28. Retrovisor interno	Ótimo estado
29. Pedais (desgaste, fixação, curso)	Bom estado / riscos
30. Cintos de segurança	Ótimo estado
31. Última troca de óleo	21/10/20, 123.876 km




Relatório de Avaliação Veicular

Subaru Forester XT 2015/2016

32. Avisos de falhas no painel ou computador de bordo: Nenhum
33. Desgaste dos bancos, tapetes, pedais, volante e manopla do câmbio condizem com a km indicada no painel: São compatíveis
34. Porta malas (tapeçaria, guarnição, cobertura móvel, manchas ou arranhões): Ótimo estado.
35. Outras obs.: Interior sem detalhes que mereçam destaque negativo.





H – AVALIAÇÃO MECÂNICA E ESTRUTURAL

Avaliação mecânica e estrutural

1. O veículo foi avaliado em elevador, sendo possível confirmar que não há danos na estrutura;
2. As únicas peças repintadas são o para-choque dianteiro e um pequeno reparo no para-lama traseiro direito, abaixo do bocal de reabastecimento, ambos já relatados acima;
3. Em relação à mecânica, conta com todas as revisões carimbadas na concessionária Subaru de Campinas-SP (Subaru Caoa), o que foi confirmado por telefone. Não há sinais de vazamentos e todas as peças mecânicas visíveis encontram-se em bom estado;
4. A última revisão foi realizada no final do ano passado. Porém, identificou-se uma divergência na quilometragem apontada na revisão (123.876) com a indicada no painel do veículo (109.166), o que indica que esta foi adulterada.

Teste de rodagem

1. No teste de rodagem é avaliado o comportamento dos sistemas dinâmicos do veículo: direção, suspensão, freios, motor e transmissão, bem como eventuais sistemas eletrônicos de auxílio à condução;
2. O veículo demonstrou o comportamento esperado em todas as condições avaliadas, com desempenho adequado e sem ruídos inesperados.





Relatório de Avaliação Veicular

Subaru Forester XT 2015/2016

I – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Subaru Tribeca é um competente SUV de porte médio que faz bonito entre os seus concorrentes, em virtude do seu ótimo nível de equipamentos, bom acabamento e tecnologia de ponta. E, por não ser um modelo dos mais conhecidos no Brasil, acaba sendo menos procurado no mercado de usados, o que se traduz numa excelente oportunidade aos conhecedores e apreciadores da marca.

A unidade avaliada apresentou-se em ótimo estado de conservação, com estrutura íntegra e elevado grau de originalidade, tanto da pintura quanto das peças de manutenção mais frequente. Seu histórico de revisões comprova que o plano de manutenção do fabricante foi seguido rigorosamente, o que pôde ser comprovado no test-drive, quando o veículo se comportou conforme esperado em todas as situações, apresentando excelente dirigibilidade.

Dentre os aspectos negativos, inicialmente se verificaram pequenos detalhes na pintura no volante, condizentes com a idade do carro. Porém o principal desliz foi a adulteração de o medidor já citada, que infelizmente não foi possível detectar se realizada pela revenda onde foi encontrado ou pelo proprietário anterior. Trata-se de fato incontestável, porém, que põe em xeque a idoneidade da negociação.

Desta forma, como o vendedor não se prontificou a aceitar o veículo, não é possível como recomendar a compra.

J – RECOMENDACIONES

1. Todas as fotos inseridas no documento com maior resolução, além de outras;
2. Extrato do DETRAN sobre a situação cadastral do veículo;
3. Extrato de consulta em base privada de registros veiculares.

Esta avaliação foi realizada na manhã do dia XXXXXX/2021, na cidade de XXXXXX-SC.

Balneário Camboriú, SC, 00 de mmmmmm de 2021.

Alexandre Augusto Koller
Consultor Automotivo
(47) 99193-2323
especialistaemcarros@hotmail.com

Convidamos a avaliar a prestação deste serviço no nosso [perfil do Google](#). Muito obrigado!